



Corporación Autónoma  
Regional del Tolima



100.09.2.1

Ibagué, 04 de octubre de 2024.

Señor:  
ANONIMO

Referencia: PQR radicado de entrada No. 17432 de fecha 24/09/2024,

Respetado señor(a):

En atención al oficio con radicado de la referencia, con respecto a, "...está causando erosión en la montaña sacando volquetadas de tierra, vivienda situada con dirección Cra. 20 No.10-67 Barrio Colinas del Sur II, del municipio de Ibagué Tol".

Por lo anterior, de manera atenta me permito informarle que se realizó visita técnica e inspección ocular el día 27/09/2024, por parte de funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORTOLIMA, generándose un informe técnico con número de intranet **6372** del 04/10/2024.

Cualquier inquietud posterior frente a lo que se verificó en el terreno, puede solicitar información con el número de intranet No. 6372 del 04/10/2024, o con el número de radicado de entrada, con el cual usted radico su solicitud.

Cordialmente;

*Zulyana Sánchez O.*

**YERLY ZULYANA SANCHEZ ORTIZ**

Coordinadora de Control y Vigilancia S.A.R.N.

Proyectó: Freddy Sanchez – Contratista SARN

Revisó: Yerly Zulyana Sánchez Ortiz / Coordinadora Control y Vigilancia S.A.R.N.

Anexos: N/A