

100.09.2.1

Ibagué

COMUNIDAD BARRIO LA INVASIÓN


Corregimiento de Coello Cocora
Ciudad

Referencia: Respuesta a radicado físico de entrada Cortolima No. 1336 de 13/03/2024

Reciba un cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia, se informa que se realizó visita de inspección ocular el día 22/05/2024 al cauce de la Quebrada El Salero, aguas arriba del barrio La Invasión del Corregimiento de Coello Cocora del Municipio de Ibagué, por parte de funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para verificar presuntas afectaciones y/o infracciones ambientales por la instalación de trinchos sobre el cauce de esta fuente hídrica, para la extracción de arena de manera artesanal, emitiéndose informe intranet 2769 de 28/05/2024, el cual se remitió a la Corregidor de Coello Cocora teniendo en cuenta que no fue posible individualizar los presuntos infractores, ya que es una actividad que se debe tomar en flagrancia, esto para que desde sus competencias se realice lo pertinente.

Atentamente,



YERLY ZULIANA SÁNCHEZ ORTIZ

Coordinadora de Control y Vigilancia de la SARN

Elaboró: Luis Fernando Vivas Andrade/ Ing. Civil/ Contratista - Control y Vigilancia - SARN 

Revisó: Yerly Zuliana Sánchez Ortiz/ Coordinadora Control y Vigilancia - SARN

Anexos: N/A