

100.09.2.1

Ibagué,

ANONIMO

Ibagué- Tolima

Referencia: Respuesta a oficio radicado en CORTOLIMA con radicado físico No. 5314 del 16 de octubre de 2024.

Reciba un cordial saludo,

En atención al radicado de referencia, en el cual se efectúa solicitud de visita de inspección ocular por presunta afectación ambiental debido a los vertimientos generados por el predio de la Señora Miriam Liberato ubicado en el Km 4 margen izquierda de la vía Ibagué-Chapeto, me permito informarle que se realizó visita técnica el día 28 de octubre de 2024, por parte del personal adscrito de la Subdirección de la Administración de Recursos Naturales de CORTOLIMA, como resultado de esta visita, se emitió el informe técnico con número de intranet 7358 del 07 de noviembre de 2024, el cual será remitido a la Subdirección Jurídica de CORTOLIMA para el trámite correspondiente.

Cualquier inquietud posterior sobre las acciones que se adelanten frente a lo que se verificó en el terreno, puede solicitar información a la Subdirección Jurídica con el número de radicado de entrada, con el cual puso en conocimiento la denuncia ante esta Corporación, o con el número de intranet aquí relacionado.

Agradecemos su compromiso oportuno frente a la protección de nuestros recursos naturales.

Cordialmente;



YERLY ZULYANA SÁNCHEZ ORTIZ

Coordinadora Control, Seguimiento, Vigilancia y Sancionatorios – Subdirección
Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Leidy Daniela Rivas G. Contratista C y V SARN

Revisó: Zulyana Sánchez Ortiz– Coordinadora Control, Seguimiento, Vigilancia y Sancionatorios– SARN

Anexo: N/A